

i-mop® XL et XXL Plus

Améliorations



Système de flotteur à bille

Le réservoir de récupération comprend maintenant un nouveau système de filtration. Un flotteur à bille est inséré dans l'élément de filtration qui s'affiche lorsque le réservoir est plein. Cela fermera le réservoir et empêchera l'eau de déborder. L'i-mop arrêtera également d'extraire tout résidu du plancher pour éviter que l'eau ne pénètre dans l'eau d'aspiration par le réservoir.

Vous cherchez à mettre à niveau votre réservoir existant ? Échangez simplement votre réservoir de récupération existant contre le nouveau réservoir de récupération avec flotteur à bille.



Interrupteur d'angle

Le nouvel interrupteur d'angle électronique arrête automatiquement le moteur dans le cas d'une utilisation dans un angle inférieur à 32 degrés, ce qui aide à le protéger d'une surchauffe.



Chargeur PLUS

Bien que le nouveau chargeur PLUS ressemble fortement à son produit de remplacement, il a la puissance nécessaire pour relancer les batteries dont le débit a chuté de 18 à 6 volts*, ce qui permet d'offrir plus de tolérance et de flexibilité. Le nouveau chargeur est conçu pour fonctionner avec les modèles existants et PLUS.



*sous réserve d'autres facteurs, notamment : l'environnement et l'âge des batteries

Protection de la batterie

Le fait de soulever le pont de récurage dans la position arrêt (pendant la journée de travail ou lorsque l'i-mop est entreposé pendant la nuit) arrêtera automatiquement la batterie, évitera la vidange et optimisera son autonomie. Le fait de baisser le pont en position de travail rallumera la batterie.

De plus, les brosses ne tournent plus en position arrêt pour réduire les éclaboussures.

